



División

Tecnología de la construcción			REF.: PR.DEM.E.2018-0352
Ejemplar N°	1	Páginas N°	3

NOMBRE		FECHA
Elaborado por:	Carolina Montero M.	18 de diciembre de 2018
Revisado por:	Carolina Montero M.	18 de diciembre de 2018
Aprobado por:	Angela López N.	18 de diciembre de 2018
Destinatario:	Sr. Julio Castillo.	18 de diciembre de 2018
	Pinturas Tricolor S.A.	







INFORME DE ENSAYO DE AUTOCONTROL Nº 1359133-3 Rev1

Cliente: Pinturas Tricolor S.A.

Sr. Julio Castillo.

Dirección: Limache 3600, Viña del Mar.

Laboratorio : Laboratorio de Ensayos Materiales - IDIEM.

Dirección: Plaza Ercilla Nº 883, Santiago.

Producto : Una muestra de panel, recibido en el Laboratorio de Ensayos Materiales de IDIEM e identificado por el cliente

como:

M1: Probeta, Basecoat E.I.F.S. TRICOLOR, Poliestireno expandido, basecoat E.I.F.S. TRICOLOR, malla de fibra de vidrio, basecoat E.I.F.S. TRICOLOR, finish E.I.F.S. G-20, 6 unidades.





Ensayos

: **Resistencia al Impacto**, según norma ASTM E2486/E2486M-13: "Standard Test Method for Impact Resistance of Class PB and PI Exterior Insulation and Finish Systems (EIFS)".

Procedimiento

: En términos generales el procedimiento es el siguiente, primero la muestra se acondicionó a temperatura controlada de 23°C ± 2°C durante 24 horas, posteriormente se realizaron los siguientes ensavos:

Se utilizaron tres probetas de 60 mm de ancho x 120 mm de largo, luego las probetas de la muestra se pesaron inicialmente, según indicación de punto 9.1 de la norma.

Se utilizó un equipo de impacto formado por una guía, un impactador con un peso de 1,82 kg, con punta esférica de 13 mm de diámetro.

La muestra se coloco sobre una superficie lisa, plana y rígida con el lado con el revestimiento hacia arriba.

Se utilizo la altura mínima para producir un impacto (2,8 J según tabla 1 de la norma) donde se espera que falle menos del 40% de las diez impactos.

Se realizó un set de prueba, obteniendo un Energía de Impacto (J): 3,3 Altura de impacto (m): 0,149.

Terminado los diez impactos se clasifica la muestra en el rango de impacto en el que seis o más pruebas de impacto no mostraron la malla con rotura y se clasifica según tabla 1 de la norma.

Resultados

: En la tabla Nº1 se indican los resultados obtenidos de Resistencia al impacto.

Tabla Nº1: Resultado de Resistencia al Impacto

Muestra	/Probeta	Resistencia al Impacto	Clasificación
	P-1	No rompe	
M-1	P-2	No rompe	Resistencia estándar al impacto
	P-3	No rompe	
	P-4	No rompe	
	P-5	No rompe	
	P-6	No rompe	
	P-7	No rompe	
	P-8	No rompe	
	P-9	No rompe	
	P-10	No rompe	

Nota: Se utiliza una Energía de Impacto (J): 3,3; Altura de impacto (m): 0,175.

El presente informe no constituye una certificación de productos, además, los resultados presentados en el informe sólo son válidos para las muestras identificadas en él. Se prohíbe la reproducción total o parcial del presente informe para fines publicitarios sin la autorización escrita de IDIEM.

Este Informe anula vicemplaza al anterior N° 1359133-3 de fecha 23 de noviembre de 2018.

www.idiem.cl



INFORME DE ENSAYO DE AUTOCONTROL Nº 1359133-3 Rev1





Fecha Recepción Muestra en Laboratorio : 05 de noviembre de 2018 Nº REC : 1050

Fecha Ensayo : 13 hasta 20 de noviembre de 2018

Fecha Informe : 18 de diciembre de 2018

Carolina Montero Muñoz Jefe Unidad de Ensayos de Materiales IDIEM



Documento firmado electrónicamente por: Angela López N

Angela López N. Jefe División Estructuras Ensayos IDIEM

El presente informe no constituye una certificación de productos, además, los resultados presentados en el informe sólo son válidos para las muestras identificadas en él. Se prohíbe la reproducción total o parcial del presente informe para fines publicitarios sin la autorización escrita de IDIEM.

Este Informe anula y reemplaza al anterior N° 1359133-3 de fecha 23 de noviembre de 2018.





CMM/mja

Para verificar este documento ingrese a: http://repositorio.idiem.cl

El código del documento es: KzKxhTP7V3