


## Detalle Impermeabilización Escantillón TVA1/D Losa Plana Para Tránsito Vehicular



### Zonificación según Anexo EET

#### Imp. Estructuras

	Cristalizador para hormigón
	Sistema de impermeabilización bajo costo
	Muros bajo cota 0
	Piscinas
	Espejos de agua
	Losas de tránsito vehicular
	Losas de tránsito vehicular Rampas
	Losas de tránsito peatonal

#### Zonas Interiores

	Zonas húmedas interiores
	Tinas y duchas
	Sala de basuras
	Sala de calderas
	Sala de máquinas
	Foso de ascensores
	Jardineras
	Estanques de Agua

#### Imp. Cubiertas

	Balcones
	Terrazas
	Losas ajardinadas
	Losas de cubiertas expuestas
	Losas de pisos mecánicos
	Losas bajo cubierta metálica
	Cubiertas sobre OSB
	Canales expuestas

#### Imp. Fachadas

	Impermeabilización de Fachadas
--	--------------------------------

#### Complemento

	Sello Losas de subterráneos
	Sistema drenante
	Aislación térmica
	Geotextiles y refuerzos
	Bajadas de Agua
	Claraboyes

### EDIFICIO

Constructora	
Arquitectos	
Ubicación	Detalles Impermeabilización
Contenido	05/07
Lámina	Dynal 09.04.2019
	VERSION REVISION
	VERSION LICITACION
	VERSION CONSTRUCCION
	VERSION CERTIFICACION

Departamento Técnico de Construcción DYNAL	
Arquitecto senior	Yanina Yurie Gato
Arquitecto	Aixa Polanco S. / Carla Álvarez
Ing. Terreno	Gabriela Gonzalez Ulloa
Gerente	Daniel Bremner Agosin

